Protocole de déchargement	n° N.1.1
Neufchâtel en Braye Cour aux matériaux	

→ Coordonnées et accès

Raison sociale

SEE Millancourt Et Nicolas

7 rue Sainte Radegonde 76270 NEUFCHÅTEL EN BRAY

Tél: 02 35 94 02 02 Fax: 02 35 94 98 60



→ Modalités de livraison

Horaires de livraison

du lundi au vendredi 9h à 11h30 14h à 17h30

Contacts


XLors de l'opération

Accueil bâtiment froid

¥En cas de difficulté

Le magasinier qui procède au déchargement

Plan de circulation interne



→ contraintes particulières liées à la circulation :

Présence de clients et de personnel

→ Consignes générales de sécurité

- * Accès non autorisé en dehors des horaires de livraison
- ★ Interdiction de fumer dans les bâtiments et à proximité de tous matériaux inflammables
- * Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées
- ★ Interdiction d'utiliser les matériels et engins de manutention de l'entreprise d'accueil
- ✗ Interdiction de pénétrer dans les zones non autorisées
- * Respecter le plan de circulation (panneaux et marquage au sol) et les aires de stationnement et de déchargement
- **★** Le code de la route s'applique sur le site. Vitesse limitée à 15km/h.
- * Circulation en marche arrière interdite sauf pour les opérations de vidage

→ Services accessibles et moyens mis à la disposition pour l'opération			
Services accessibles ☑ Sanitaires ☑ Téléphone ☑ Fax ☑ Boissons chaudes □ Boisson froides □ Réfectoire □ Douches	Chariot élévateur depuis Chariot élévateur depuis Transpalette électrique Transpalette manuel Quai simple autre (à préciser)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
→ Nature du calage du véhicu Remorque à priori non dételée sur responsabilité du chauffeur.		mise à autorisation. Dans ce cas, sous la	
 → Chargement ou déchargem ★ Remplissez les formalités néces ★ Pendant les opérations de manu ★ Nous demandons au chauffeur d ★ Utilisation éventuelle par le chaumarchandise à nos moyens de déchargement r ★ Chargement ou déchargement r ★ Faire très ettention à la présente 	saires avant de faire charç Itention, le moteur doit être d'enlever bâches, ridelles, Iffeur du transpalette sur le hargement. éalisés par nos soins pour	e à l'arrêt e plateau pour rendre accessible la les marchandises sur palettes.	
 ★ Faire très attention à la présence de clients et de p Risques particuliers d'interférence → Accidents avec chariots élévateurs ou piétons → Chute de palette pendant le chargement ou le déchargement → Ecrasement du chauffeur par un chariot → Chute de sangle sur personne ou véhicule 		Mesures de prévention → Rester vigilant, rouler au pas → Respecter les distances de sécurité → Ne pas intervenir dans la zone d'évolution du chariot → S'assurer qu'il n'y a personne dans la zone de retombée	
• •	n véhicule des équipement t demander le prêt de : e — Aut ccident ou d'incident r n qui sont affichées	r fournis par l'entreprise de transport ts de protection individuelle adaptés. tre (à préciser) : évélant un risque grave	
→ Validation du protocole de			
Entreprise d'accueil Raison sociale :		ise de transport ociale :	
SEE Millancourt Et Nicolas 7 rue Sainte Radegonde 76270 NEUFCHÂTEL EN BRA	Adresse	:	
Nom du signataire :	Nom du s	signataire:	
Fonction du signataire :	Fonction	du signataire :	
Signature :	Signature	∌:	
	Date :		