




801112
RUBAN DE REPERAGE
10M LARGEUR 15MM

RUBANS DE REPERAGE & GAINÉ THERMO	GENCOD	PACKAGING	PCB	PCB CARTON
RUBAN DE REPERAGE 10M LARGEUR 15MM BLEU	501737 460149 3	SOUS FILM	10	100
RUBAN DE REPERAGE 10M LARGEUR 15MM JAUNE/VERT	501737 460260 5	SOUS FILM	10	100
RUBAN DE REPERAGE 10M LARGEUR 15MM NOIR	501737 460031 1	SOUS FILM	10	100
RUBAN DE REPERAGE 10M LARGEUR 15MM ROUGE	501737 460507 1	SOUS FILM	10	100
RUBAN DE REPERAGE 10M LARGEUR 15MM BLANC	501737 460590 3	SOUS FILM	10	100
RUBAN DE REPERAGE 10M LARGEUR 15MM ASSORTIMENT DE 10	501737 460003 8	SOUS FILM	10	100
GAINÉ THERMORETRACTABLE LONGUEUR 100MM PAR 12 (4XØ4, 4XØ5, 2XØ8, 2XØ12)	314218 704210 1	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	300

À CHAQUE SECTION DE CÂBLE
SA COULEUR



0.5 / 1 mm²



1.5 / 2.5 mm²



2.5 / 6 mm²



711011
COSSE A OEILLET
PRE-ISOLE

COSSES	GENCOD	PACKAGING	PCB	PCB CARTON
COSSE A OEILLET PRE-ISOLE Ø 3 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711011 4	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	435
COSSE A OEILLET PRE-ISOLE Ø 4 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711012 1	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1400
COSSE A OEILLET PRE-ISOLE Ø 5 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711013 8	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1400
COSSE A OEILLET PRE-ISOLE Ø 6 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711015 2	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1200
COSSE FOURCHE PRE-ISOLE Ø 3 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711025 1	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1000
CLIPS MALE PRE-ISOLE 2.8X0.8 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711050 3	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	250
CLIPS MALE PRE-ISOLE 6.3X0.8 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711051 0	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1400
CLIPS FEMELLE PRE-ISOLE 2.8X0.8 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711041 1	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1600
CLIPS FEMELLE PRE-ISOLE 6.3X0.8 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711042 8	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1200
CLIPS FEMELLE ISOLE 6.3X0.8 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711045 9	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	800
CLIPS MALE/FEMELLE PRE-ISOLE 6.3X0.8 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711055 8	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	800
MANCHON ISOLE ROUGE SACHET DE 10	314218 711082 4	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	800
DOUILLE CYLINDRIQUE FEMELLE PRE-ISOLE ROUGE SACHET DE 10	314218 711081 7	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	800
DOUILLE CYLINDRIQUE MALE PRE-ISOLE ROUGE SACHET DE 10	314218 711080 0	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1200
CONNECTEUR BORNIER PRE-ISOLE 1.9 MM ROUGE SACHET DE 10	314218 711083 1	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1400
COSSE AUTO DENUDANTE ROUGE SACHET DE 5	314218 711084 8	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	400
COSSE A OEILLET PRE-ISOLE Ø 4 MM BLEU SACHET DE 10	314218 711010 7	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1200
COSSE A OEILLET PRE-ISOLE Ø 5 MM BLEU SACHET DE 10	314218 711016 9	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1200
COSSE A OEILLET PRE-ISOLE Ø 8 MM BLEU SACHET DE 10	314218 711019 0	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1000
COSSE FOURCHE PRE-ISOLE Ø 3 MM BLEU SACHET DE 10	314218 711030 5	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	500
COSSE FOURCHE PRE-ISOLE Ø 4 MM BLEU SACHET DE 10	314218 711031 2	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	500
COSSE FOURCHE PRE-ISOLE Ø 5 MM BLEU SACHET DE 10	314218 711032 9	SACHET PEGBOARDABLE REFERMABLE	5	1000