


PRB HYDROFUGE



SOLUTION EN PHASE AQUEUSE SERVANT À IMPERMÉABILISER

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Les de PRB HYDROFUGE

-  Conserve l'aspect originel des matériaux
-  Réduit l'encrassement et le développement des micro-organismes
-  Recouvrable

Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT

– Jerricans de 20 l.

CONSERVATION : 12 mois.

CONSOMMATION

– 0,20 minimum l/m² pour les matériaux non poreux
– Jusqu'à 0,40 l/m² environ sur des matériaux poreux.

La consommation peut donc varier suivant le degré de porosité des supports traités et le réglage du pulvérisateur.

COULEUR : transparent.



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Extérieur
- Enduits à base de liants hydrauliques (enduits traditionnels ou monocouches).
- Bétons.
- Tuiles et sols en carreaux de terre cuite*.
- Revêtements de sols ou de terrasse en pierres*.
- Joints de maçonneries apparents à base de liants hydrauliques (enduits traditionnels ou monocouches).

* Essai préalable souhaitable.

- Autre supports et autres utilisations, nous consulter.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 30°C.

Ne s'emploie pas :

- Sur des supports humides et/ou gorgés d'eau.
- En période de gel.
- Sur support gelé ou en cours de dégel.

Veillez à protéger toutes les surfaces proches ou juxtaposées des supports à traiter (huisseries, vitrage, volet, ouvrages d'écoulement des EP...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS

- Aspect : liquide.
- Masse : < 1 t/m³
- pH (alcalin) : 11 ± 0,5

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

- Utiliser le produit sans dilution sur support propre et sec.
- Remuer le produit avant l'application afin d'obtenir une bonne homogénéité.

L'application se fait à saturation maximale du support, jusqu'à refus du produit :

Par pulvérisation : sous basse pression (pulvérisateur de jardinier)

Par badigeonnage : brosse ou rouleau de laine à poils longs.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes, un masque et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.