

DECLARATION DES PERFORMANCES CPR-FR/0284

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ULTRAPLAN CLASSIC 3**
- 2) Usages prévus : **Ragréage de sol autolissant base ciment pour préparation de support en intérieur (CT-C16-F4)**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 13813:2002**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié n'intervient pas.**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	Classe E_{fl}
Emission de substances corrosives :	CT
Résistance à la compression :	C16
Résistance à la flexion :	F4
Substances dangereuses :	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier Blaise Martin – Directeur Technique**



Saint Alban, 24/05/2019

Révision 0 remarques : **Première édition**

ULTRAPLAN CLASSIC 3
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP CPR-FR/0284



	MAPEI France 29 avenue Léon Jouhaux ZI du Terroir – 31140 Saint Alban www.mapei.fr
19 CPR-FR/0284 EN 13813 ULTRAPLAN CLASSIC 3 <i>Ragréage de sol autolissant base ciment pour préparation de support en intérieur</i> <i>(CT-C16-F4)</i>	
Réaction au feu :	Classe Efl
Emission de substances corrosives :	CT
Résistance à la compression :	C16
Résistance à la flexion :	F4
Substances dangereuses :	Voir FDS

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*